



## SELVITYS


### SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	3.3.2024	Kello	23.15
Tapahtumapaikka	Autovahinko		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

SELOSTUS  
VAHINKOTAPAHTUMASTA

Lumisesta rinteestä oli vierinyt noin 20cm X 30 cm kokoinen kivi tielle ja auton oikea eturengas osui kiveen.

Palautejärjestelmässä ei ole Automiehenkadulta palautteita kyseiseltä ajankohdalta. Väylä hiekoitettu 28.02.2024, tämän jälkeen ei ole ollut tarvetta kunnossapitotoimille.



Seuraavana päivänä (4.3.2024) tarkastusajossa kadulla ei myöskään mitään poikkeavaa havaittavissa.

#### Liitteet:

Tiedot antoi	Päiväys	6.11.2024
	Nimi	Jukka Haapaniemi
	Ammattinimike	



SELVITYS