

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN 3980_2025 (Fennia 887735)

Tapahtumapäivä	28.12.2024	Kello	16.30
Tapahtumapaikka	Ruotulan puisto		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Tapahtumapäivänä pikku pakkasta, edeltävinä päivinä on hetkellisesti ollut plussan puolella. Liukkaus on ollut kohtalaista. Toimenpiteet: Väylä on edellisen kerran hiekoitettu 23.12.2024. Väylä kuuluu hoitoluokkaan B1. Alkuviikon hiekoitus on saattanut osittain painua plussan puolella käyneen kelin takia. Valvonta: Valvonta on tapahtunut jouluviikolla gps-raporttien ja silmämääräisesti tehdyn arvioinnin perusteella.			
Tiedot antoi	Päiväys	2.7.2025	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

26.12.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

3.2

PILVISTÄ



10

3.4

PILVISTÄ

14

4.4

PILVISTÄ

18

2.3

PILVISTÄ

22

1.6

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUhteiden vaikeusaste

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

1



I

1



II

2

II

1

III

2

III

1

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

27.12.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

0.7

SELKEÄÄ



10

-2

PILVISTÄ

14

0

PILVISTÄ

18

-1

PILVISTÄ

22

-4

SELKEÄÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUhteiden vaikeusaste

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

2



I

2



II

3

II

3

III

3

III

4

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

28.12.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-2

PILVISTÄ



10

-2

PILVISTÄ

14

-1

PILVISTÄ

18

-1

PILVISTÄ

22

-2

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 2



I 2



II 3

II 3

III 3

III 3

0-1 EI TOIMENPITEITÄ


1-2 HELPPO


2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

Liite 2 Toimenpiteet





Liite 3 Kuva valvonta-ajosta