





SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN



Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	3.3.2022	Kello	6.45
Tapahtumapaikka	Liponkuja		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Liponkujan kohdalla Messukylänkadulla tehty kunnossapitotoimia seuraavasti


3.3.2022 klo 7 25 hiekoitus ja 4.3 Messukylän kirkon suora lumipenkat tyhjennetty ja pinta karhennettu kello 3 ja 5 välillä

Sää edellisenä päivänä plus 1astetta ja -4 asteen välissä, tapahtuma aikaan noin -5 astetta pakkasta



Kyseinen paikka on hoidettu ohjeistuksen mukaan

Tänään on 15.03.2022
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: Viimeisin taller
04.03.2022  << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT	KLO	C	SÄÄTYYPPI
	6	<input type="text" value="-5"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
	10	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
	14	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
	18	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
	22	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
	2	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE	LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I	<input type="text" value="3"/> 	<input type="text" value="3"/> 	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPO
III	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
			3-4 HANKALA
			4-5 VAIKEA

Tiedot antoi

Infra