

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	iskarivaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	03.05.2022	Kello	20.25
Tapahtumapaikka	Tampereen valtatie		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohteesta ei ole tullut asiakaspalautteita välillä 25.4.2022 – 8.5.2022. Liikennettä vaarantavia puutteita päällysteen kunnossa ei ole havaittu normaalien kunnossapitotöiden tai työnjohdon tarkastusajojen yhteydessä. Kohdassa on edellisen kerran tehty öljysorapaikkausta 12.4.2022. Kohde on tarkastettu dokumentoidusti 3.5.2022 klo 13.00.</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole toiminut tapauksessa tuottamuksellisesti, eikä näin ollen ole laiminlyönyt kunnossapitovastuutaan.</p>			
Liitteet: 3			
	Päiväys	12.7.2022	

LIITE 1: TAPAHTUMAKUVAUS

	<input type="text" value="3.5.2022"/>
Kellonaika	<input type="text" value="20:25:00"/>
Kunta, jossa vahinkotapahtuma sattui	<input type="text" value="Tampere"/>

Tien nimi/tien numero/osoite/etäisyys jostakin kiinnekohdasta

---


LIITE 2: ÖLJYSORAPAIKKAUS 12.4.2022



×

KUVAN TIEDOT NÄYTÄ KARTALLA

Kartta Satelliitti



reen valtatie Tampereen valtatie Tampereen valtatie

Voimakatu

Google Pikanäppäimet Karttatiedot ©2022 Google Käyttöehdot Ilmoita karttavirheestä

**Osoite**  
Rätinanranta,  
33100 Tampere  
Suomi  
GPS (lat,lg:n) : 61.4918621 , 23.7642535

TARKENNA SIJAININTA

← TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN

## LIITE 3: KUVANKAAPPAUS TARKASTUSAJOLTA 3.5.2022

