



Lisäselvitys kalkunviertotien sillalla tapahtuneesta aurauksesta 25.11.2021

Kuva silta1 7:17 jälkeen meidän koneemme ei ole ajanut sillan yli.
Aurasta on tapahtunut myös aikaisemmin kuin kello 6.39



Kuva Silta 2 Kone käynyt käntymässä 7:16 Petsankadulla, siitä aikaisemmassa raportissa olevat 2 viivaa on syntyneet.



Kuva Silta 3 Kone aurannut kevyenliikenteen väylää 6.39

ABAX - Front page

abax-fm-track.com/overview/7950169/history

Etä ajoneuvoja, kuljettajia ja sijaintia

891-BAS_JCB419K

25.11.2021 06:39 - 25.11.2021 23:00

Yhteenveto

Lähtöpaikka	FI, Tampere, Juuselankuja
Määränpää	-
Työaika	5 h 26 min
Fysähtymisaika	10 h 56 min
Matka	84,48 km

25.11.2021

06:39	Ajolla	3 h 22 min
	Alotus	67,11 km
10:00	Pysähtymisaika	42 min
	Pysähtymisaika	
	Kuljettaja	MUOKKAA
	Ilman kuljettajaa	MUOKKAA
	Matkan tyyppi	MUOKKAA
	Yksityisäjo	MUOKKAA
	Lisätietoja	MUOKKAA
	-	
10:49	Ajolla	1 h 23 min
	Alotus	16,37 km
12:05	Pysähtymisaika	14 min
	Pysähtymisaika	
	Kuljettaja	MUOKKAA
	Ilman kuljettajaa	MUOKKAA
	Matkan tyyppi	MUOKKAA
	Yksityisäjo	MUOKKAA
	Lisätietoja	MUOKKAA
	-	
12:19	Ajolla	0 min
	Alotus	0,05 km
12:19	Pysähtymisaika	10 h
	Pysähtymisaika	
	Kuljettaja	MUOKKAA
	Ilman kuljettajaa	MUOKKAA
	Matkan tyyppi	MUOKKAA
	Yksityisäjo	MUOKKAA

Ei kuljettajaa

891-BAS_JCB419K

Kalkun viertote, 29, Tampere, 33330, Suomi

25.11.2021 06:39

45 km/h	32 963,43 km	1 sauria	0 l polttoainetta
Nopeus	Mittariiluku	sauria	Polttoaineen taso

Kirjoita tähän hakeaksesi

20°C Enimm. aurink.

14.9

25.8.2022

29.08.2022 Ympäristöpalvelut Knuutila