



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	26.12.2021	Kello	11.00
Tapahtumapaikka	Pohtolankatu 47		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Jalkakäytävä aurattu 24.12.2021 kello 00:58 minkä jälkeen ei tarvetta muille toimenpiteille. Keli on ollut selkeästi pakkasen puolella ja siitä syystä tarvetta hiekoitukselle ei ole syntynyt. Edellisen kerran jalkakäytävä hiekoitettu 22.12.2021 kello 10:59




Liitteet:

◆ Tampere Härmälä

◆ 24. joulukuuta 2021

Perjantai 24.12.



Perjantai 24.12.

09.00




-10,9 °C

Pilvistä, ajoittaista lumisadetta

Sade **0** mm

Lumen syvyys: **6** cm

Sunnuntai 26.12.



Sunnuntai 26.12.

09.00



-15,8 °C

Pilvistä, vähäistä lumisadetta

Sade **0** mm

Lumen syvyys: **6** cm

	Päiväys	
	28.6.2024	Ympäristöpalvelut Knuutila