



## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	28.1.2023	Kello	17:05
Tapahtumapaikka	Tre Uintikeskuksen / Sammon keskuslukion välinen KLV		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohteessa suoritettu liukkaudentorjuntaa edellisenä päivänä 27.1.2023 Lämpötila pysynyt pakkasen puolella. Vahinkopäivänä satanut hiukan lunta ,mutta aurasrajat eivät ylittyneet Liitteenä säätiedot</p>			
Tiedot antoi	Infra	Tampere 12.6.2023	




## SELVITYS

Tänään on 12.06.2023  
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄALUE:    
 

Viimeisin tallennettu

&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

## SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-7"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
10	<input type="text" value="-7"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
14	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
18	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
22	<input type="text" value="-2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI   
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 



## OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="1"/> 	I <input type="text" value="1"/> 	0-1 EI TOIMENPITEITÄ 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="3"/>	

## MUISTIINPANOT

Selkeä, aurinkoinen päivä. Päätiet kuivia,  
sivuteillä hivenen liukkaita.

## RAPORTIN AIKAVÄLI

  -  



## SELVITYS

Tanaan on 12.06.2023

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: TampereIntra

Viimeisin tallenne

28.01.2023

&lt;&lt; Edellinen Seuraava &gt;&gt;

## SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-3	PILVISTÄ
10	-1	PILVISTÄ
14	0	LUMISADETTA
18	-1	PILVISTÄ
22	-1	PILVISTÄ
2		

## LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA  
SATEEN MÄÄRÄ (cm) 2

## OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI  
KATULUOKAT  
I 2  
II 2  
III 2LIUKKAUS  
KATULUOKAT  
I 4  
II 3  
III 3VAIKEUSASTE  
0-1 EI TOIMENPITEITÄ  
1-2 HELPPO  
2-3 NORMAALI  
3-4 HANKALA  
4-5 VAIKEA

## MUISTIINPANOT

Aamusta pilvistä, päivällä ajoittasta lumisadetta. Sademäärä oli 2-3 senttiä. Päivystävä kuorma-auto hälytetty töihin klo 11.00. Olosuhde muuttui erittäin hankalaksi autoteillä, nyssevalvomosta runsaasti soittoja. Ei aluehoitokoneita töissä.

Tallenna

## RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2023 - 30.4.2024 Lataa CSV-raportti