

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	14.9.2024	Kello	20.00
Tapahtumapaikka	Satakunnankatu 10		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Satakunnankadun vaurio huomattiin maanantaina 16.9. toisen työtehtävän yhteydessä. Vaurio paikattiin välittömästi, noin klo 9.38.</p> <p>10.8.2018/729</p> <p>Tieliikennelaki</p> <p>2 luku</p> <p>Tieliikenteen periaatteet</p> <p>3 § (17.12.2020/1040)</p> <p>Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet</p> <p>Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.</p> <p>Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata.</p> <p>4 §</p> <p>Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus</p> <p>Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.</p> <p>5 §</p> <p>Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun ajaminen (17.12.2020/1040)</p> <p>Ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys toiseen tienkäyttäjään on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo ja raitiovaunu on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.</p> <p>Ajoneuvo ja raitiovaunu on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. (17.12.2020/1040)</p>			
Liitteet: Valokuva kohteesta			
Tiedot antoi	Päiväys	9.10.2024	
	Nimi	-	
	Ammattinimike		

16.09.2024 klo 09:38

Paikkaus

TYÖVAIHE

Päällyste paikkaukset (össi/purkki)

Korjattu kohde

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

Ei valittuja henkilöitä

VALITSE HENKIÖ

KUVAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT

Paikkaus

Valmis

+ LUO TEHTÄVÄ

 MUOKKAA

 LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen [Kaikki kuvat](#)

