





**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Tapahtumapäivä	28.1.2021	Kello	04:55
Tapahtumapaikka	Turtolankatu 5 jalkakäytävä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Tiistaina 26.1.2021 illalla alkanut lumisade jatkui torstai 28.1.2021 aamuun asti. 26. – 28.1. välisenä aikana lunta kertyi yhteensä noin 10cm.</p> <p>Korvausvaatimuksessa esitettyssä kohdassa Turtolankadun jalkakäytävällä linja-autopysäkin 3548 läheisyydessä suoritettiin toimenpiteitä seuraavasti:</p> <p>25.1.2021 n. klo 8:10 Liukkaudentorjunta</p> <p>27.1.2021 n. klo 5:08 Lumen auraus</p> <p>27.1.2021 n. klo 8:28 Liukkaudentorjunta</p> <p>28.1.2021 n. klo 2:03 Lumen auraus</p> <p>Viimeisen toimenpiteen jälkeen lunta satoi vielä noin 1cm.</p>			
Liitteet: GPS-tiedot, Forecan säähavainnot.			
Tiedot antoi	Päiväys	2.7.2021	
	Nimi	-	
	Ammattinimike		





## TAMPERE HÄRMÄLÄ

Aika	T (°C)	Kp. (°C)	Sade (mm)	Sadejakso (h)	Sade /12h (mm)	Pilv. (%)	Tuuli n (m/s)	Tuuli s (°)
2021-01-26 05:00	0.8	0.0	0.0	1.0		100		
2021-01-26 08:00	0.6	-0.2	0.0	1.0		100		
2021-01-26 11:00	0.7	-0.5	0.0	1.0		100		
2021-01-26 14:00	0.6	-1.2	0.0	1.0		88		
2021-01-26 17:00	-0.3	-1.3	0.0	1.0		100		
2021-01-26 20:00	-0.6	-1.3	0.1	1.0		100		
2021-01-26 23:00	-0.8	-1.4	0.4	1.0		100		
2021-01-27 02:00	-1.0	-1.4	0.7	1.0		100		
2021-01-27 05:00	-1.9	-2.5	0.7	1.0		100		
2021-01-27 08:00	-2.8	-3.5	0.8	1.0		100		
2021-01-27 11:00	-3.3	-4.4	0.2	1.0		100		
2021-01-27 14:00	-3.0	-4.0	0.4	1.0		100		
2021-01-27 17:00	-3.0	-3.7	0.4	1.0		100		
2021-01-27 20:00	-2.6	-3.2	5.0	12.0	5.0	100		
2021-01-27 23:00	-2.2	-2.8	0.2	1.0		100		
2021-01-28 02:00	-2.5	-3.1	0.6	1.0		100		
2021-01-28 05:00	-3.8	-4.5	0.2	1.0		100		
2021-01-28 08:00	-4.3	-5.3	0.0	1.0	4.0	100		
2021-01-28 11:00	-5.3	-6.9	0.0	1.0		100		