

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	tiistaina 12.12.2023	Kello	18:40
Tapahtumapaikka	Vuolteenkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja ilmanlämpötila n. -10°C. Edeltävinä päivinä keli on ollut pilvinen ja ilmanlämpötila on vaihdellut -10°C ja -7°C välillä. Säätila ja kielitieto noudettu Forecan havaintohistoriasta ja päivystäjän muistiinpanoista. (liite 1) Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Hiekoitusta: sunnuntaina 10.12. n. klo 00:31. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut lumen aurausta keskiviikkona 13.12. n. klo 06:29. Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa tiistaina 12.12. n. klo 07:09. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta.			
Tiedot antoi	Päiväys		
	Ammattinimike		

Liite 1 Säätila ja kelitieto


Tampere

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ Tasmäsää™

↓ Tampere Härmälä (3,8 km) ↓ 12. joulukuuta 2023

Tiistai 12.12.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



°C mm

Tiistai 12.12.
18.00  **-10,1 °C** Pilvistä, vähäistä lumisadetta
Sade 0 mm
Lumen syvyys: 17 cm

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ 12.12.2023 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-8	PILVISTÄ
10	-7	PILVISTÄ
14	-8	LUMISADETTA
18	-9	PILVISTÄ
22	-9	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1

OLOSUITEIDEN VAIKEUSASTE



LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I 1	I 2	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 3	1-2 HELPPO
III 1	III 1	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI 1.10.2024 - 30.4.2025 Lataa CSV-raportti

Liite 2 Toimenpiteet



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

