


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	26.2.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Viinikankatu rautatie sillalta kohti ympyrää		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>Olemme toimineet sopimuksen mukaisesti ja noudattaneet laatuvaatimuksia. Asiassa ei ole menetelty tuottamuksellisesti.</p> <p>Asiakas ilmoittaa autonsa ajaneen kuoppaan Viinikankadulla. Tarkka kohta rautatiesillasta ympyrää päin 26.2. Edellisen kerran kohdasta on ajettu tarkastusajo 24.2 klo 9:01 ja tällöin ei ole ollut havaittavissa reikää. Kohteesta ei ole tullut palautteita Rambolliin. Lämpö ja kova liikenne ovat tehneet nopeasti reiän, joka on paikattu 26.2 klo 6:27.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	24.4.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

SELVITYS

Tänään on 24.04.2024
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄALUE: Viimeisin tal
26.02.2024  << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
10	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
14	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
18	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
22	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>
2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
I <input type="text" value="1"/> 	I <input type="text" value="1"/> 	1-2 HELPPU
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Alemmat katuverkot polanteisia ja sohjoisia.
Sohjon poistoa ja polanteen poistoa.
Pääväylät sulia. Lätäköitten poistoa.



Keskusta katukunnossapito



Sijainnin tarkkuus 23 metriä

Päällyste paikkaukset (össi/purkki), Korjattu kohde

Ei kuvatekstiä

26.02.2024 06.27

Kuvan ottaja



Tampereen Infra Oy

