



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	05.03.2022	Kello	14.00
Tapahtumapaikka	Jalkasaarentie 3 parkkipaikka		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			



1.- 5.3.2022. Lämpötila aamusta ja illalla pakkasen puolella. Päivällä plussan puolella. Koko kalusto ollut torjumassa liukkautta.

Haasteellinen kunnossapitoviikko sään suhteen, kun aamusta ja illasta pientä pakkasta. Päivällä sitten plussan puolella, jolloin sepelit painuvat loskaan ja osittain veden allekin.

4.3.2022 Käyty P-alueelle johtavalta väylältä loskaa aurailemassa.

05.03.2022 P alue hiekoitettu 8.30-10.45 välisenä aikana

Kunnossapitoa ei ole laiminlyöty.

Liitteet: 10 kpl

	Päiväys	23.6.2022
		Tampereen Infra Oy




SELVITYS





SELVITYS






SELVITYS






SELVITYS





SELVITYS

Kone	Aloitettu	Työ	T
905-CAM	04.03. 09:19	Lumen auraus traktorilla	Työ
905-CAM	04.03. 08:42	Liukkauden torjunta	Työ
905-CAM	04.03. 08:13	Lumen auraus traktorilla	Työ
404-ABA	04.03. 07:13	Liukkauden torjunta	Yhdistelmä
404-ABA	02.03. 05:43	Liukkauden torjunta	Yhdistelmä
404-ABA	01.03. 05:01	Liukkauden torjunta	Yhdistelmä
404-ABA	05.03. 08:31	Liukkauden torjunta	Yhdistelmä





SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

01.03.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-1

SELKEÄÄ



10

2

SELKEÄÄ

14

6

SELKEÄÄ

18

4

SELKEÄÄ

22

0

SELKEÄÄ

2

0

SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 2



I 4



0-1 EI TOIMENP

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

II 2

II 4

III 2

III 4

MUISTIINPANOT


Hiekoitusta läpi kaupungin. Kadut lähteneet sulamaan ja sepelit painuu herkästi polanteisiin. Päivällä muutama soitto liukkauden torjuntaa kiinteistöille.

Tallenna




SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

02.03.2022 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
10	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
14	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
18	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
22	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>
2	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="2"/> 	I <input type="text" value="3"/> 	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPU 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="3"/>	

MUISTIINPANOT

Liukkauden torjuntaa ja polanteen poistoa.
Aurinkoisilla paikoilla sepeli painunut
herkästi polanteen sisään.



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

03.03.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-4	SELKEÄÄ
10	-1	SELKEÄÄ
14	1	SELKEÄÄ
18	1	SELKEÄÄ
22	0	SELKEÄÄ
2	-1	SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="2"/>	I <input type="text" value="4"/>	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="3"/>	

MUISTIINPANOT

Sulaminen ja jäätyminen haastava yhdistelmä liukkauden torjunnassa. Lähisiirtoja sulamisvesihaitan vähentämiseksi ja polanteen poistoa.

Tallenna



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

04.03.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-5	SELKEÄÄ
10	-1	SELKEÄÄ
14	1	SELKEÄÄ
18	0	SELKEÄÄ
22	-2	SELKEÄÄ
2	-4	SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="3"/>	I <input type="text" value="3"/>	0-1 EI TOIMENP...
II <input type="text" value="3"/>	II <input type="text" value="2"/>	1-2 HELPPO
III <input type="text" value="2"/>	III <input type="text" value="2"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT


Tesoman kirkon takana putkirikko, käyty tekemässä ylimääräinen hiekoitus.

Lehtimetsänkadulta tullut palaute ettei bussit mahdu pysäköityjen autojen ja polanteiden takia. Tilanne tarkistettu sekä hlö että kuorma-autolla, kaistaleveys riittävä, polanteenpoistoa tehty.










SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

05.03.2022 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/>  
10	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
14	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
18	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
22	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 
2	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="2"/> 	I <input type="text" value="4"/> 	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="2"/>	II <input type="text" value="3"/>	
III <input type="text" value="3"/>	III <input type="text" value="3"/>	

MUISTIINPANOT

poitavit edelleen yinää. varoitukset
joka suunnassa suljetuista kaistoista.

Liukkaudentorjuntaa varjopaikoilla,
pysyneet pääosin jäässä koko päivän.
Sulamisvedet aiheuttaneet haastetta
liukkauden torjunnassa. Sepeli painunut
paikoin polanteisiin, paikoin myös täysin
sulia katuja.

Tallenna