


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	16.12.2021	Kello	05.50.
Tapahtumapaikka	Kalkun kehätie		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Kalkun kehätiellä olevaa reikää ei oltu havaittu ja ensimmäinen palaute asiasta oli jätetty 15.12.2021 kello 22:40 ja asiaan reagoitu aamulla 16.12.2021 viemällä keila reiän päälle.



Liitteet:

	Päiväys	
	29.12.2021	Ympäristöpalvelut Knuutila