



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	16.11.2024	Kello	
Tapahtumapaikka	Heinämiehentie 5		
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			
<p>Selvitys (kalusto, suorittaja, säätö, yms.)</p> <p>Heinämiehentie 5 as 10 pihaan oli kaatunut kaupungin viheralueelta harmaaleppä.</p> <p>Puu käytiin katsomassa 19.11. Lepän latvus oli elinvoimainen, mutta rungossa oli näkyviä lahon merkkejä.</p> <p>Tämän kaltaisia alueita tarkkaillaan yleensä silmämääräisesti arvioiden. Jos puun ympäristössä olisi tehty hoitotoimenpiteitä, se olisi siinä yhteydessä kaadettu.</p> <p>Puu oli kaatuessaan vaurioittanut porttia.</p>			
Liitteet <input type="checkbox"/> Kartta kohteesta <input type="checkbox"/> Valokuva kohteesta <input type="checkbox"/> Työmaapäiväkirjan merkinnät <input type="checkbox"/>			
Tiedot antoi	Päiväys	3.12.2024	
	Nimi	Piritta Karru	
	Ammattinimike	Puuasiantuntija	