

**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Autovahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	08.06.2021	Kello	17.36
Tapahtumapaikka	Ruokomäenkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

**Säätieto:**

Sadekuuro 3,7mm / h

Saadun videon perusteella viemärit ovat toimineet

Havaintotaulukko tiesääasemat  Palauteomake >	Valitse paikkakunta						
	Lempäälä Kulju 1						
	Aikamispäivä 08.06.2021		Päätymispäivä 08.06.2021		Hae		
	Havainnot paikasta Lempäälä Kulju 1 (vt3_Lempäälä_Kulju_1)						
	Aika	Ilman lämpötilä	Kastepistelämpötilä [°C]	Tienpinnan lämpötilä	Tuulen nopeus	Suhteellinen kosteus [%]	Sadekertymä 1h [mm]
	23:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-
	23:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00
	22:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-
	22:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00
	21:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-
	21:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00
	20:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-
	20:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00
	19:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-
	19:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00
18:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-	
18:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	3,70	
17:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-	
17:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,20	
16:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-	
16:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00	
15:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-	
15:00 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	0,00	
14:30 ti 08.06.2021	-	-	-	-	-	-	

**Liitteet:**

	Päiväys	24.01.2022
		Tampereen Infra