



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	4.2.2022	Kello	13.30
Tapahtumapaikka	Pysäkki 5128 E Linnainmaa Mäentakusenkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			



JK/PP Hiekotus 3.2.2022 kello 17.27 Mäentakusenkadulla

	Päiväys	
		Tampereen Infra Oy




Ajorata Hiekotus 3.2.2022 kello 17.15 Mäentakusenkadulla



hiekoitettu 1.2.2022 kello 17.24 Mäentakusenkadulla

Sää ja kelitietojen mukaan viimeisen hiekoituksen ja tapahtuman välillä ei ole satanut niin paljon lunta että hiekoitus olisi mennyt tehottomaksi, kaatumishetkellä on alkanut lumisade

Valvontakierroksella 1.2.2022 ei pysäkillä havaittu lumen siirtotarvetta



VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

04.02.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-9	PILVISTÄ
10	-6	PILVISTÄ
14	-3	LUMISADETTA
18	-3	LUMISADETTA
22	-3	PILVISTÄ
2	-2	LUMISADETTA

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm) 5

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I 4	I 4	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 4	II 4	1-2 HELPPO
III 3	III 3	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Lumien poisajoa, polanteenpoistoa,
hiekoittamista, aurasta

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

03.02.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-11	PILVISTÄ
10	-11	PILVISTÄ
14	-9	SELKEÄÄ
18	-12	PILVISTÄ
22	-10	PILVISTÄ
2	-11	PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I 2	I 2	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 2	II 2	1-2 HELPPO
III 2	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Lumien poisajoa, polanteenpoistoa,
hiekoittamista.