

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------|
| Tapahtumapäivä | 17.03.2022 | Kello | 17.40 |
| Tapahtumapaikka | Koukkaurankatu 3 | | |
| Hoitovelvollisuus | Tampereen Infra Oy | | |
| <p>Viikon 10 lopusta ja viikon 11 aikana ilmanlämpötila on yöaikaan ollut pakkasella -5 ja -10 asteen välillä. Päivisin lämpötila on ollut +5 ja +10 asteen välillä. Korvausvaatimuksessa esitettyä ajankohtana ilmanlämpötila on ollut noin +7 astetta. (Liite 1)</p> <p>Koukkaurankadulla on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti</p> <p>10.03. Polanteen jrsintä tiehöylällä</p> <p>10.03. Liukkauden torjunta</p> <p>11.03. Liukkauden torjunta</p> <p>14.03. Liukkauden torjunta</p> <p>17.03. Polanteen jrsintä takaterällä</p> <p>Polanteen jrsintää on suoritettu Koukkaurankatu 3 kohdalla 17.03. noin klo 14:57. (Liite 2)</p> | | | |
| Liitteet: Kartta kohteesta, Valokuva kohteesta, Työmaapäiväkirjan merkinnät | | | |
| Tiedot antoi | Päiväys | 4.5.2022 | |
| | Nimi | - | |
| | Ammattinimike | Työmaapäällikkö | |




Tampere

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ

Täsmäsää™

↕ Tampere Härmälä

↕ Maaliskuu 2022



Torstai 17.3.

14.00



+9,7 °C

Selkeää ja poutaa

Sade 0 mm

Lumen syvyys: 46 cm

Liite 1 Havaintohistoria



Liite 2 GPS tiedot tehdyistä toimenpiteistä