




SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	13.1.2025 Kello	13:10	
Tapahtumapaikka	Ratapihankatu Erkkilän sillan kohta		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Alla kuva sillasta ja kaiteen alusista hetki ennen tapahtumaa, ei lumipaakkuja näkyvissä. Kuva seuraavana päivänä 14.1.2025. Kaiteenaluset puhtaat lumesta ja jääpolanteista molemmin puolin. Olosuhteet eivät olleet muuttuneet edellisestä päivästä eli tilanne oli sama. Kunnossapitokalustoa ei ole tapahtuma-aikaan ollut liikkeellä. Kone on ylittänyt Erkkilän sillan 13.01.2025 klo.12.26. Se mikä jäänkappaleen oli saanut putoamaan ja missä se oli sijainnut ei ole selvinnyt. Ilkivaltaakaan ei voi poissulkea.</p>			
Liitteet: Vionice kuva ja sää- ja olosuhde tilasto			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 11.2.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	







Tänään on 11.02.2025

ALUE: TamperenInfra

Viimeisin taller

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

13.01.2025



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-3	PILVISTÄ
10	-3	PILVISTÄ
14	-3	SELKEÄÄ
18	-1	PILVISTÄ
22	0	PILVISTÄ
2		

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 1

I 3

II 1

II 1

III 1

III 1

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPU
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Lumenajoa, penkkojen levitystä, väylien tasailua

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2024



- 30.4.2025



Lataa CSV-raportti