


Asunto Oy Urheilijanraitti
Ulkokatselmus 22.3.2022
terveystarkastaja Raija-Liisa Oinonen

Asunto Oy Urheilijanraitti, Lindforsinkatu 6, 33720 Tampere
Asemapiirustus:



Valokuvat:

Parvekkeet sijaitsevat rakennuksen yhdellä sivulla sisäpihan puolella (suunta lounas). Pysäköintialueen puolella ei ole parvekkeita eikä päädyissä.



Asunto Oy Urheilijanraitti
Ulkokatselmus 22.3.2022
terveystarkastaja Raija-Liisa Oinonen

Rakennuksen päätyseinä, jossa ei ole parvekkeita tai ikkunoita. Kaikissa parvekkeissa ei ole lasituksia. Kuvissa näkyy parvekkeiden rakennetta.

