

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	25.11.2024 Kello 11:30		
Tapahtumapaikka	Uudenkylänkatu 17		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Uudenkylänkadulla tapahtumakohdalla on suoritettu aurausta/sohjonpoistoa 25.11.2024 klo 12:49 Uudenkylänkadulla Takahuhdintien eteläpuolella on suoritettu aurausta/sohjopoistoa 25.11.2024 klo 05:37-11:19 Kuvaliitteenä Vaisala Road 25.11.2024 olosuhdekuvaa (Vasamakatu) katu jo osin sula			
Liitteet: GPS raportti ja Vaisala Road kuvaa 25.11.2024			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 6.3.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



