

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	06.02.2020	Kello	08.10
Tapahtumapaikka	Verkatehtaankatu Hatanpään valtatie risteys väliaikainen suojatie		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus			

Selvitys


Väliaikaisen suojatien kohdalla suoritettu liukkauden torjuntaa tienhoitoautolla 6.2.2020 kello 6.05

Liukastuminen suojatiellä Haaran Palatsin kohdalla



Liitteet Kartta kohteesta Työmaapäiväkirjan merkinnät

Tampere 5.10.2020



TAMPERE HÄRMÄLÄ

Aika	T (°C)	Kp. (°C)	Sade (mm)	Sadejakso (h)	Sade	Pilv. (%)
2020-02-05 23:00	-0.5	-1.8	0.3	1.0		88
2020-02-06 02:00	-4.0	-7.9	0.0	1.0		0
2020-02-06 05:00	-6.3	-10.0	0.0	1.0		0
2020-02-06 08:00	-7.6	-10.8	0.0	1.0		0

Työmaamerkinntät

	PVM	klo6		Klo10		klo14		klo18	
	04-helmi-20	-7	SELKEÄÄ	-5	SELKEÄÄ	-4	SELKEÄÄ	-7	SELKEÄÄ
	05-helmi-20	-5	SELKEÄÄ	-2	PILVISTÄ	+1	PILVISTÄ	0	PILVISTÄ
	06-helmi-20	-8	SELKEÄÄ	-7	SELKEÄÄ	-3	SELKEÄÄ	-6	SELKEÄÄ

