



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä		Kello	
Tapahtumapaikka			
Hoitovelvollisuus	Infra		
Korvausvelvollisuus			

Selvitys (kalusto, suorittaja, säätila, yms.)

Valmetinkatu 11 edestä on poistettu puu rakennustyömaan takia 7.3.2024

Puulle varatulle paikalle jäi nuoren puun kanto.

Uutta puuta ei oltu istutettu helmikuussa 2025, jolloin korvauksenhakija on kertomansa mukaan ajanut puulle varatun paikan yli pysäköidessään autoa.





Liitteet ☐ Kartta kohteesta ☐ Valokuva kohteesta ☐ Työmaapäiväkirjan merkinnät ☐

Tiedot antoi	Päiväys	22.10.2025