




SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	autovahinko, sisälokasuojan irtoaminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	8.3.2024	Kello	14.00
Tapahtumapaikka	Soraharjunkatu 26		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			




SELVITYS



Kohteessa käyty poistamassa polannetta 6.3.2024

Aluetunnus	Alue	Pinta-ala	PVM.	Ajoneuvo	Kuljettaja	Työtila	Alkamisaika	Päättymisaika
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 16:37	6.3.2024 16:37
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 16:41	6.3.2024 16:41
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 16:55	6.3.2024 16:55
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 16:55	6.3.2024 16:55
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:10	6.3.2024 17:11
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:12	6.3.2024 17:12
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:23	6.3.2024 17:24
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:24	6.3.2024 17:24
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:37	6.3.2024 17:38
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:40	6.3.2024 17:41
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:49	6.3.2024 17:50
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 17:50	6.3.2024 17:50
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:03	6.3.2024 18:03
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:09	6.3.2024 18:09
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:18	6.3.2024 18:18
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:19	6.3.2024 18:19
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	Ljungby L11 385-TBI	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:37	6.3.2024 18:38
	Soraharjuntatu 26	375.73	6.3.2024	JCB 413K T4F 702-GAZ	Tuntematon kuljettaja	Työaajo	6.3.2024 18:41	6.3.2024 18:41





SELVITYS

Liitteet: gps paikannin kiho		
	Päiväys	5.4.2024
		Työnjohtaja
		Pirkan Ympäristöpalvelut Oy