



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	14.02.2022	Kello	14.15
Tapahtumapaikka	Hepolamminkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			



Hepolamminkadun jk/pp-väylällä on suoritettu liukkauden torjuntaa 11.2.

Kyseisellä väylällä on sohjoa/lunta aurailtu 13.-14.2.2022

Väylä on tarkastettu työnjohdon toimesta 14.02.2022 klo.04.54 eikä ole havaittu toimenpide tarpeita


Sääolosuhteet olleet sateiset.

Liitteet: 5kpl

	Päiväys	10.6.2022
		Tampereen Infra Oy
		Työnjohtaja



SELVITYS



- Kuljettaja: [REDACTED]
- Työkone: [REDACTED]
- Koneryhmä: Pyöräkuormaajat
- Työ: Liukkauden torjunta
- Aloitettu: 11.02. 06:12
- Ilopetettu: 11.02. 07:04
- Ulk kone: 244-CAT
- Urakka: Tampereen infra

Pisteet < >






SELVITYS










SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ


13.02.2022 

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="0"/>	LUMISADETTA  
10	<input type="text" value="1"/>	LUMISADETTA 
14	<input type="text" value="1"/>	RÄNTÄSADETTA 
18	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
22	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
2	<input type="text" value="1"/>	VESISADETTA 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="3"/>  	I <input type="text" value="3"/>  	0-1 EI TOIMEN 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="4"/> 	II <input type="text" value="3"/> 	
III <input type="text" value="4"/> 	III <input type="text" value="3"/> 	

MUISTIINPANOT

Aamusta klo.8.00 taajamakoneita tullut
aurailemaan keväreita.

Tallenna



SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

14.02.2022



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

2

VESISADETTA



10

1

RÄNTÄSADETTA

14

1

RÄNTÄSADETTA

18

1

RÄNTÄSADETTA

22

0

RÄNTÄSADETTA

2

0

PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

RÄNTÄSADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

8

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

4



I

0



0-1 EI TOIMENP

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

II

4

II

0

III

4

III

0

MUISTIINPANOT

Koko kalusto tullut yöllä kolmeen aurallemaan katuja ja keväreita. Päivällä hiekoitusta. Monin paikoin tulvia, joita availtu pitkin päivää ja vielä illallakin.

Tallenna



SELVITYS

14.02.2022 klo 4.54.38

LON: 23.85642° LAT: 61.45889°

Hepolamminkatu - 11767809 181

14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl
14.02.2022 kl

4:02 1x HD -10 -1 +1 +10