

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	31.12.2023	Kello	
Tapahtumapaikka	Rongan alikulussa Tammelanpuoleisessa mäessä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut selkeää ja ilmanlämpötila n. - 14,7°C . Edeltävinä päivinä keli on ollut selkeää ja osin kevyttä lumisadetta noin 1 cm ja ilmanlämpötila on vaihdellut -2°C ja -10,1 °C välillä . Säätila ja kielitieto noudettu päivystäjän muistiinpanoista . <i>(liite 1)</i> Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Lumen aurausta : maanantaina 18.12. n. klo 09:16-10:32 . Liukkaudentorjuntaa 19 ja 20.12Tarkistus ajoa perjantaina 29.12. n. klo 05:54 - 06:49. Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut liukkauden torjuntaa tiistaina 2.1 klo 04:33-04:44 . Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla sekä sirottimella ala-auralla varustellulla kuorma-autolla Valvonta: <i>(liite 2)</i> Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta <i>(liite 3)</i>			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 26.9.2025	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto



Tänään on 22.09.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin ta

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

31.12.2023



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-14.7

SELKEÄÄ



10

-15.4

SELKEÄÄ

14

-14.7

SELKEÄÄ

18

-19.5

SELKEÄÄ

22

-20

SELKEÄÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 0



I 0



II 1

II 0

III 1

III 0

0-1 EI TOIMENPITEITÄ
1-2 HELPPO
2-3 NORMAALI
3-4 HANKALA
4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kuivaa pakkaskeliä. Kadut hyvässä kunnossa eilisen aurauksen ja penkkojen levittelyn jäljiltä. Hiekoitukselle ei tarvetta.

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025



- 30.4.2026



Lataa CSV-raportti



Tänään on 22.09.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin ta

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

30.12.2023



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-5.3

SELKEÄÄ



10

-6.9

SELKEÄÄ

14

-6.8

SELKEÄÄ

18

-7.4

SELKEÄÄ

22

-10.1

SELKEÄÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI



SATEEN MÄÄRÄ (cm)



OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

1



I

1



II

1

II

1

III

1

III

1

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Yllättäen aamuksi luvatut lumisateet katosivat täysin. Hiekoitettu keskustan kriittisiä paikkoja, joissa paljon uudenvuoden juhlijoita. Muualla höylätty pienempiä katuja ja tehty lumitiloja

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

1.10.2025



-

30.4.2026



Lataa CSV-raportti



Tänään on 22.09.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tall

29.12.2023



<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI	
6	-2.8	LUMISADETTA	↓
10	-2	SELKEÄÄ	↓
14	-3.7	LUMISADETTA	↓
18	-3.6	LUMISADETTA	↓
22	-4.4	LUMISADETTA	↓
2			↓

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI LUMISADETTA

SATEEN MÄÄRÄ (cm) 1

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 1 ↓

I 1 ↓

II 2

II 1

III 2

III 1

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Päivän aikana sateli kevyttä pakkaslunta. Päivän aikana kauhottu lisää lumitilaa ympäri kaupunkia. Illaksi ja yöksi luvattiin suurempia lumisateita niin kutsuttu koneita aamuksi töihin.


Tallenna

• Työkone: 191-TBL
 • Työ: Lumen auraus traktorilla
 • Aloitettu: 18.12. 09:16
 • Lopetettu: 18.12. 10:32
 • Kuljettaja: [REDACTED]
 • Tila: T

• Kuljettaja: [REDACTED]
 • Puh: +358407018196
 • Työkone: EMS-646
 • Koneryhmä: Monitoimiautot
 • Työ: Siirtymäajo
 • Aloitettu: 29.12. 05:54
 • Lopetettu: 29.12. 06:49
 • Ulk. kone: EMS-646
 • Urakka: Tampereen infra


Pisteet < >


©MML/Maastotietokanta 05/2021, ©Avoindata.fi/Rakennusten osoitetiedot 05/2021



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

Liukkauden torjuntaa





SELVITYS