

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Polkupyörävahinko
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	22.2.2024	Kello	12.10
Tapahtumapaikka	Hervannan valtavyölyä klv lähellä Ruskontietä		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra		
<p>.</p> <p>Asianosainen kertoi ajaneensa polkupyörällä Hervannan valtavyölyän viereistä kevyenliikenteenväylää. Hervannan valtavyölyän kevyenliikenteen väylää oli samana päivänä aurattu ja auraamisvalli oli vielä siivoamatta kevyenliikenteenväylällä. Asianosainen kertoi yrittäneensä ajaa polkupyörällään auravallin ylitse, jolloin hänen polkupyörästään oli hajonnut takavaihtaja ja takavaihtajan korvake.</p> <p>Hakemuksen liitteenä olevassa kuvassa näkyy selvästi, kuinka auravalli on selkeästi nähtävissä. Polkupyörä on ajoneuvo siinä missä esimerkiksi auto ja mopoauto. Tieliikennelaki määrittää selkeästi, että ajoneuvo on oltava kuljettajan hallinnassa kaikissa sää- ja keliolosuhteissa.</p> <p>Mikäli polkupyörä olisi vaikka talutettu auravallin yli, niin kyseisiä vaurioita ei olisi hyvin suurella todennäköisyydellä sattunut. Sää on ollut edellisenä päivänä räntäsateinen ja kyseisenä päivänä 22.2.2024 on ollut hivenen lämpöisen puolella.</p>			
Liitteet:			
Tiedot antoi	Päiväys	21.3.2024	
	Nimi	Tuomas Tervashonka	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	





## SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

21.02.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-1



10

-1

14

1

18

-1

22

-1

2

-1

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

I

I

1-2 HELPPU

II

II

2-3 NORMAALI

III

III

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Illasta satoi märkää lunta.

## SELVITYS

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ








22.02.2024



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="0"/>	PILVISTÄ  
10	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
14	<input type="text" value="2"/>	PILVISTÄ 
18	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
22	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 
2	<input type="text" value="1"/>	PILVISTÄ 


LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE


LUMI  
KATULUOKAT

I  

II

III

LIUKKAUS  
KATULUOKAT

I  

II

III

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ  
1-2 HELPPU  
2-3 NORMAALI  
3-4 HANKALA  
4-5 VAIKEA

