



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero	-		
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	Talvikausi 24-25	Kello	-
Tapahtumapaikka	Juurikatu kuusiaita		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Olemme suorittaneet talvikunnossapidon auraukset Juurikadulla normaalin auraustavan ja aurasleveyden mukaisesti (ei poikkeamia), sekä tyypillisellä ko. kadulle soveltuvan kokoisella auraskalustolla. Lumen työntymistä tien asfaltoidun reunan yli ei voida täysin ehkäistä mitenkään, varsinkaan suurilla lumikertymillä. Asianosaisen kuvien perusteella vahingot eivät ole syntyneet auraskaluston kontaktista oksiin. Liitteessä 1 on kiinteistön rajat ja kuva levinneestä kuusiaidasta.

Liitteet: 1

	Päiväys	20.3.2025
	Nimi	TL
	Ammattinimike	Työnjohtaja

Liite 1.



Kuva 1. Kiinteistön rajat (<https://kartat.tampere.fi/oskari/>).



Kuva 2. Kuusiäitä levinnyt osittain avo-ojan päälle.