


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	31.01.2021	Kello	13.50
Tapahtumapaikka	Sotilaankatu liikennevalot, Pullerikinahde		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Sotilaankadun hoitoluokka on 1.</p> <p>29.1 klo 8.58 Vionice kuvassa ei havaittavaa lumi polannetta, asfaltti urat näkyvissä ja urien valiset harjat lähes paljaina. (kuva liitteenä)</p> <p>Härmälän mittausasemalla satanut pakkaslunta 30.1 klo 8.00 mennessä 5 cm, ja klo 30.1 klo 20.00 mennessä pakkaslunta 2 cm. (taulukko liitteenä)</p>			
Tiedot antoi	Infra	Tampereen Infra Oy	
		30.3.2021	



TAMPERE HÄRMÄLÄ

Aika	T (°C)	Kp. (°C)	Sade (mm)	Sadejakso (h)	Sade /12h (mm)	Pilv. (%)
2021-01-30 05:00	-6.7	-8.1	0.7	1.0		100
2021-01-30 08:00	-6.0	-7.2	0.6	1.0	5.0	100
2021-01-30 11:00	-6.2	-7.8	0.2	1.0		100
2021-01-30 14:00	-7.1	-9.3	0.0	1.0		88
2021-01-30 17:00	-8.5	-10.2	0.1	1.0		100
2021-01-30 20:00	-9.4	-11.2	0.0	1.0	2.0	100
2021-01-30 23:00	-9.5	-11.3	0.0	1.0		100
2021-01-31 02:00	-9.8	-11.3	0.0	1.0		100
2021-01-31 05:00	-9.9	-11.5	0.0	1.0		100
2021-01-31 08:00	-9.6	-11.0	0.0	1.0	0.1	100
2021-01-31 11:00	-8.9	-10.9	0.0	1.0		100
2021-01-31 14:00	-7.9	-9.2	0.0	1.0		100
2021-01-31 17:00	-8.4	-9.2	0.0	1.0		100
2021-01-31 20:00	-8.4	-9.9	0.0	1.0	0.0	100
2021-01-31 23:00	-8.7	-10.0	0.0	1.0		100