

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Liukastumistapaus			
Tapahtumapäivä	16.3.2026	Kello	10.00
Tapahtumapaikka	Piettasenristi 8		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Kohteessa on hulevesikaivo kitakaivo kansistolla, jonka kaulus on rikkoontunut, mutta tontin sisäänajo alkaa vasta noin metrin päästä kaivosta, Kaivon kansiston olisi pystynyt väistämään, Piettasenristi 8 ja 10 tonttien liittymän pituus on noin 20 metriä. Kadulla on aluenopeusrajoitus 30 km/h			
			
			

Tiedot antoi	Päiväys	16.4.2026
	Ammattinimike	

