



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	14.11.2025	Kello	19:45
Tapahtumapaikka	Rautatiekatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Säätila ja kelitieto: Keli tapahtumahetkellä on ollut räntäsadetta ja hiukan pakkasen puolella. Edeltävinä päivinä keli on ollut kuivaa ja lämpötila plussalla. Säätila ja kelitieto noudettu työnjohtajan muistilpanosta Toimenpiteet: Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti: Työajoa edellisenä päivänä kello 5:03. Työajoa 12.11 klo 10:04 Tapahtumahetken jälkeinen seuraava toimenpide on ollut työajoa 17.11. n. klo 06:08 Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla taajamatraktorilla (liite 2) Valvonta: Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvontaa ajoin keskiviikkona 12.11. n. klo 7:56. Valvonta-aion aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta (liite 3)			
Tiedot antoi	Päiväys	27.11.2025	
	AhmatinPike	Työmaapäällikkö	

Liite1. Säätila ja kelitieto

Tänään on 27.11.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallennus

 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-1	SELKEÄ 
10	-2	SELKEÄ
14	-1	PILVISTÄ
18	0	RÄNTÄSADETTA
22	1	PILVISTÄ
2	0	PILVISTÄ

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
 RÄNTÄSADETTA (cm)
 LUMISADETTA (cm)

OLOSUhteiden vaikeusaste

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 1 	I 1 	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 1	II 1	1-2 HELPPO
III 2	III 2	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Noin klo 15.30 alkoi sateen räntäsade joka
 taukosi melko nopeasti. KLV:t osin lumisia
 osin märkiä. Ajojärjestysajoin osin
 lumisia osin sulia Ajettu päiväystysajoin
 /tarkistusajoin
 Soitettu Pimaraalle noin klo 19.00 suolamaan
 bussireitteillä pahimpia paikkoja kuten
 Kirkonmäntäkatu /Turtolankatu, Koljontie,
 Rauhaniementie

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI
 - Lataa CSV-raportti

SELVITYS

Tänään on 27.11.2025
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: Viimeisin tallenn
 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	9	VESISADETTA ↓
10	9	VESISADETTA
14	10	VESISADETTA
18	9	PILVISTÄ
22	0	PILVISTÄ
2	-1	SELKEÄÄ

LUMI- JA VESISATEET

VESISADETTA (mm)
RÄNTÄSADETTA (cm)
LUMISADETTA (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE



LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I 0 ↓	I 0 ↓	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II 0	II 0	1-2 HELPPO
III 0	III 0	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI

- Lataa CSV-raportti





Sijainti

Tampere Rautaharkko, Tampere

Alkaen päivä


pe 14.11.2025

Alkaen kello

18.00



Lähin havaintoasema: Tampere Tampere Rautaharkko; 0 km





Liite 3 Kuva valvonta-ajasta

