



SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	1.11.2023	Kello	15.30
Tapahtumapaikka	Sammonvaltatie (Välillä McDonald`s – Lidl Janka)		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohdetta aurattu 31.10 .2023 ja 1.11.2023</p> <p>Videokuva 31.10.2023 vahinkopaikan vastakkaiselta puolelta. Ajouradan pinta on luminen mutta ei mitenkään epätavallisen monttuinen</p>			
Liitteet: Korjaamon raportti ja korvausanomus			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 9.1.2024	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	





The screenshot shows a video player interface. The video content displays a snowy road with trees and a few vehicles. A data overlay on the right side of the video provides a list of timestamps. The video player controls at the bottom show a play button, a progress bar at 3:28, a volume slider, a 1x speed setting, and various display options (SD, -10, -1, +1, +10).

31.10.2023 12.30.19 UTC+2

LON: 23.82628° LAT: 61.49352°

Sammon valtatie 43524 5652664 103 m

- 31.10.2023 12.21 UTC+2
- 31.10.2023 12.26 UTC+2
- 31.10.2023 12.31 UTC+2
- 31.10.2023 12.36 UTC+2
- 31.10.2023 12.41 UTC+2
- 31.10.2023 12.46 UTC+2
- 31.10.2023 12.52 UTC+2
- 31.10.2023 12.57 UTC+2
- 31.10.2023 13.02 UTC+2
- 31.10.2023 13.07 UTC+2
- 31.10.2023 13.12 UTC+2
- 31.10.2023 13.17 UTC+2
- 31.10.2023 13.22 UTC+2
- 31.10.2023 13.27 UTC+2
- 31.10.2023 13.32 UTC+2

3:28 1x SD -10 -1 +1 +10