



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	03.01.2023	Kello	17.48
Tapahtumapaikka	Risuharjunkatu 2 c		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			




SELVITYS

on liukastunut 21.12.2023 klo 17:48 kävellessään kadulla osoitteessa Risuharjankatu 2 C Tampere, liitteenä olevan selvityksen mukaisessa paikassa. Hän on ilmoittanut yhtiöllemme liukastumisen johtuneen liukkaasta tien pinnasta.

Risuharjankatu hiekoitettu edellisen kerran 31.12.2022 kello 15.35. Tämän jälkeen keli mennyt pakkaselle eikä hiekoitus tarvetta ole ollut.

31.12.2022					2.1.2023				
Kello	Lämpötila tie C	Kastepiste C	Lämpötila ilma C	Tie-kaste-piste ero	Kello	Lämpötila tie C	Kastepiste C	Lämpötila ilma C	Tie-kaste-piste ero
1:00	0,9	1,0	1,6	-0,1	1:00	-5,8	-3,7	-2,9	-2,1
2:00	0,7	0,9	1,6	-0,2	2:00	-5,7	-3,6	-2,9	-2,1
3:00	0,7	1,0	1,6	-0,3	3:00	-5,7	-3,6	-3,0	-2,1
4:00	0,6	1,0	1,8	-0,4	4:00	-5,8	-3,8	-3,0	-2,0
5:00	0,3	1,0	1,8	-0,7	5:00	-6,3	-3,7	-3,1	-2,6
6:00	0,5	0,9	1,8	-0,4	6:00	-6,5	-4,0	-3,5	-2,5
7:00	0,3	0,7	1,8	-0,4	7:00	-6,2	-4,1	-3,6	-2,1
8:00	0,3	0,7	1,7	-0,4	8:00	-4,7	-3,5	-3,5	-1,2
9:00	0,5	0,6	1,9	-0,1	9:00	-4,6	-3,9	-3,8	-0,7
10:00	0,5	0,9	1,6	-0,4	10:00	-4,8	-4,5	-4,5	-0,3
11:00	0,6	1,0	1,4	-0,4	11:00	-4,5	-4,2	-4,2	-0,3
12:00	0,9	1,1	1,5	-0,2	12:00	-3,9	-4,1	-4,1	0,2
13:00	1,6	2,3	2,5	-0,7	13:00	-3,5	-3,6	-3,6	0,1
14:00	2,1	2,9	3,2	-0,8	14:00	-3,2	-3,3	-3,2	0,1
15:00	2,0	2,8	3,4	-0,8	15:00	-3,3	-3,6	-3,4	0,3
16:00	2,3	2,6	3,3	-0,3	16:00	-3,2	-3,8	-3,4	0,6
17:00	2,2	2,6	3,8	-0,4	17:00	-3,2	-3,8	-3,3	0,6
18:00	2,0	2,4	3,4	-0,4	18:00	-3,2	-3,7	-3,1	0,5
19:00	1,8	2,3	3,5	-0,5	19:00	-3,1	-3,8	-3,1	0,7
20:00	1,7	2,3	3,3	-0,6	20:00	-3,1	-3,3	-2,7	0,2
21:00	1,6	2,3	3,3	-0,7	21:00	-2,6	-2,6	-2,1	0,0
22:00	1,9	2,6	3,1	-0,7	22:00	-2,5	-2,5	-2,2	0,0
23:00	1,7	2,3	2,8	-0,6	23:00	-2,5	-2,6	-2,3	0,1
24:00	1,5	1,8	2,4	-0,3	24:00	-2,5	-2,6	-2,0	0,1



1.1.2023				
Kello	Lämpötila tie C	Kastepiste C	Lämpötila ilma C	Tie-kaste-piste ero
1:00	1,1	1,1	1,5	0,0
2:00	0,7	0,7	1,3	0,0
3:00	-1,1	0,1	0,7	-1,2
4:00	-2,0	-0,5	0,1	-1,5
5:00	-2,8	-1,1	-0,5	-1,7
6:00	-3,0	-1,6	-0,7	-1,4
7:00	-3,8	-1,9	-1,1	-1,9
8:00	-4,4	-2,2	-1,5	-2,2
9:00	-4,5	-2,7	-1,7	-1,8
10:00	-4,5	-3,2	-2,0	-1,3
11:00	-4,2	-3,4	-2,1	-0,8
12:00	-4,0	-3,8	-2,0	-0,2
13:00	-3,9	-4,0	-2,1	0,1
14:00	-3,8	-4,2	-2,2	0,4
15:00	-4,2	-4,3	-2,5	0,1
16:00	-4,8	-4,4	-3,1	-0,4
17:00	-4,9	-4,7	-3,6	-0,2
18:00	-5,2	-4,9	-3,8	-0,3
19:00	-5,6	-5,2	-4,0	-0,4
20:00	-5,9	-5,2	-3,9	-0,7
21:00	-6,0	-5,2	-3,9	-0,8
22:00	-6,0	-5,1	-3,9	-0,9
23:00	-6,4	-4,7	-3,8	-1,7
24:00	-6,1	-4,1	-3,2	-2,0

Liitteet:

Tiedot antoi	Päiväys	8.2.2024
	Nimi	Pirkan Ympäristöpalvelut Oy
	Ammattinimike	työnjohtaja