




SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	9.1.2025	Kello	20.30
Tapahtumapaikka	Hervannan valtaväylä Laulumaan sillan kohta		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Viimeinen ajoneuvon merkintä 9.1 .2025 ko. kohteessa on klo 13.40			
Liitteet: GPS raportti sää-ja olosuhdetaulukko			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 17.2.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

SELVITYS





SELVITYS

Tänään on 17.02.2025

/ALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tall

08.01.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

1.1

PILVISTÄ



10

1

PILVISTÄ

14

1.1

PILVISTÄ

18

0.2

PILVISTÄ

22

-0.4

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLosuhteiden vaikeusaste

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I 0



I 0



II 0

II 0

III 1

III 0

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPÖ

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kelit nolla tuntumassa. Aurausta ja lumen kauhomista tiloja varten. Lumenajoa yöllä.

Tallenna



SELVITYS

Tänään on 17.02.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin ta

09.01.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-3.9

PILVISTÄ



10

-4.3

LUMISADETTA

14

-4.8

LUMISADETTA

18

-5.5

PILVISTÄ

22

-6

LUMISADETTA

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

1.2

OLOSUhteiden VAIKEUSASTE

LUMI

KATULUOKAT

I 0



II 1

III 1

LIUKKAUS

KATULUOKAT

I -



II -

III -

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Kauhottu tiloja ja lumenajot käynnissä.
Yksityisille huoltofirmoille annettu
kehotuksia kasoja siirtämisestä pois
katualueilta

Tallenna