

**PALAUTTEEN TIEDOT**

<< Palaa aloitussivulle

**Palautteen tiedot**

**Kohde:** Katu  
**Tyyppi:** Päällysteet  
**Palautteen päivämäärä:** 26.02.2021  
**Aika:** 19:02  
**Palautte jätetty:** 26.02.2021 19:28  
**Kuvaus:** Orimuskadulla hussankadun risteyksessä liikenteen jakajan kohdalla etelään päin ajaessa asfaltissa oikeassa reunassa syvän oloinen reikä.











