


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero	BMY-202	Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	12.1.2021	Kello	11-15
Tapahtumapaikka	Kaalamonaukio		
Hoitovelvollisuus	Kaupunki		
Korvausvelvollisuus	Kaupunki		
<p>Kaalamonaukiolla oli liikennemerkki kaatunut osuen auton takapuskuriin. Merkki oli ihan perustassa, mutta putki katkesi kun ilmeisesti tuuli on ajan mittaan liikutellut sitä poikki.</p> <p>Kyseisen päivän aikana puuskaista tuulta paikoin 9m/s ja -4 astetta pakkasta</p> <p>Liitteenä muutama kuva</p>			
			
Tiedot antoi	Infra		



--	--	--

