


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Vaurioituneen auton rekisterinumero			
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi	LähiTapiola		
Tapahtumapäivä	21.11.2024	Kello	5:45
Tapahtumapaikka	Työpajanraitti		
Hoitovelvollisuus	Pimara Kunnossapito Oy		
Korvausvelvollisuus	-		
Tapahtumapäivän säätila 21.11.2024 -1 astetta pakkasta, runsasta lumisadetta Sade alkanut 20.11.24 klo 20:00 jatkuen 21.11.2024 klo 12:00 saakka. Tapahtumaa edeltävien päivien säätila 19.11–21.11 2024 noin -1 ja -3 asteen välillä pakkasta Kohteessa aurattu viimeksi ennen tapahtumaa: 21.11.2024 klo 00.58 Kohteessa hiekoitettu viimeksi ennen tapahtumaa: 19.11.2024 klo 06.51			
Liitteet: Havaintohistoria, GPS tiedot			
Tiedot antoi	Päiväys	3.3.2025	
	Nimi	Seppo Hautakangas	
	Ammattinimike	Työnjohtaja	




Toimenpiteet 19.11.2025 hiekoitus klo 06.50



Auraus 21.11.2024 klo 00.58



Havaintohistoria



Ajankohta

torstai 21.11.2024	Työpäivä	Kalenteriviikko	Työviikko
	52	47	8

Työkohteen numero	Työkohteen nimi	Päivämäärä
AU	Alueurakat HERVANNAN alueurakka	21.11.2024

Säätila

00:00		-1 °C	Pilvistä ja vähäistä lumisadetta Suht.kosteus: 89 %	Sademäärä (1h): 0.8 mm Tuulennopeus: 10 m/s
05:00		-1.5 °C	Pilvistä ja lumisadetta Suht.kosteus: 94 %	Sademäärä (1h): 1.2 mm Tuulennopeus: 10 m/s
09:00		-0.6 °C	Pilvistä ja vähäistä lumisadetta Suht.kosteus: 97 %	Sademäärä (1h): 0.0 mm Tuulennopeus: 4 m/s
12:00		0.4 °C	Pilvistä ja vähäistä lumisadetta Suht.kosteus: 92 %	Sademäärä (1h): 0.2 mm Tuulennopeus: 4 m/s
15:00		0 °C	Pilvistä ja vähäistä lumisadetta Suht.kosteus: 84 %	Sademäärä (1h): 0.0 mm Tuulennopeus: 5 m/s
21:00		-1.5 °C	Pilvistä ja ajoittaista lumisadetta Suht.kosteus: 87 %	Sademäärä (1h): 0.0 mm Tuulennopeus: 6 m/s

Sää tiedot haettu Forecasts 26.11.2024 08.44 | Sääasema Tampere Härmälä