

## SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

|   |                    |          |       |
|---|--------------------|----------|-------|
| Tapahtumapäivä  | 26.2.2022          | Kello    | 12.30 |
| Tapahtumapaikka   | Hämeensilta        |          |       |
| Hoitovelvollisuus   | Tampereen Infra Oy |          |       |
| <p>Viikolla 8 ilmanlämpötila on vaihdellut +4 asteen ja – 17 asteen välillä. Alkuviikosta lämpötila on ollut pakkasella ja maanantain - tiistain välisenä yönä lunta on satanut noin 13 cm. Torstaina ja perjantaina ilmanlämpötila on ollut plusasteiden puolella ja räntää on satanut noin 8 cm. Viikonlopuksi lämpötila on painunut takaisin pakkaselle.</p> <p>Maanantaina 21.2. Hämeensillalla suoritettiin liukkaudentorjuntaa noin kello 5:51, tiistaina 22.2. suoritettiin aurausta noin kello 4:30, keskiviikkona 23.2. suoritettiin aurausta noin kello 4:26, torstaina 24.2. suoritettiin liukkaudentorjuntaa noin kello 6:04, perjantaina 25.2. suoritettiin aurausta noin kello 13:33 ja lauantaina 26.2. suoritettiin liukkaudentorjuntaa noin kello 19:38.</p> |                    |          |       |
| Liitteet: Työmaapäiväkirjan merkinnät, Säähavainnot   |                    |          |       |
| Tiedot antoi  | Päiväys            | 7.3.2023 |       |
|   | Nimi               | -        |       |
|   | Ammattinimike      |          |       |




# Tampere

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ

Täsmäsää™

Tampere Härmälä    Helmikuu 2022



Lauantai 26.2.

08.00




-4,9 °C

Selkeää ja poutaa


Sade 0 mm

Lumen syvyys: 47 cm

Liite 1 Sähävainto




Liite 2 Liukkaudentorjunta 21.2.




Liite 3 Lumen auraus 22.2.




Liite 4 Lumen auraus 23.2.



Liite 5 Liukkaudentorjunta 24.2.



Liite 6 Lumen auraus 25.2.



Liite 7 Liukkaudentorjunta 26.2.