


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN


Tapahtumapäivä	28.2.2022	Kello	12:30
Tapahtumapaikka	Opettajanraitti		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Opettajanraitilla Muroleenpolun ja Parkanonpolun välisellä osuudella on suoritettu talvikunnossapidollisia toimenpiteitä seuraavasti:</p> <p>tiistaina 22.2. Opettajanraitilla suoritettiin lumen aurausta (Liite 1)</p> <p>torstaina 24.2. ja perjantaina 25.2. Opettajanraitilla suoritettiin liukkaudentorjuntaa. (Liite 2 ja 3)</p> <p>Korvausvaatimuksessa esitettyä ajankohtana ilmanlämpötila on ollut plusasteiden puolella. Aikaisempina vuorokausina ilmanlämpötila on ollut enimmäkseen pakkasella, kuitenkin käydä välillä plusasteilla. Ilmanlämpötila on vaihdellut keskiviikkona (23.2.) -19 asteen ja maanantaina (28.2.) +5 asteen välillä. (Liite 4)</p>			
Liitteet: Kartta kohteesta, Valokuva kohteesta, Työmaapäiväkirjan merkinnät			
Tiedot antoi	Päiväys	26.4.2022	
	Nimi	-	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



Liite 1 Auras 22.2.



Liite 2 Liukkaudentorjunta 24.2.



Liite 3 Liukkaudentorjunta 25.2.




Tampere

HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ

Täsmäsää™

◆ Tampere Härmälä

◆ Helmikuu 2022



Liite 4 säähavainnot