



## SELVITYS

### SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio, kuoppaan ajo
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	06.05.2022	Kello	14.30
Tapahtumapaikka	Enqvistinkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Kuoppa täytetty edellisen kerran 28.4 jonka jälkeen kuopan uudelleen syntyminen havaittu vasta 9.5.2022. Kohteesta ei ole tullut muita ilmoituksia tai korvausvaatimuksia.



reunakivi näkymä 10 cm

#### 4. Vahinkopaikan tarkka kuvaus

4.1. Tarkka kuvaus tapahtumien kulusta ja vahingon syystä sekä sari neesta vahingosta *(jatkaa tarvittaessa erilliselle liitteelle)*

KÄÄNVIIN PAASSIKIVEN TIETTI  
ENQVISTINKADULLE JOSSA ON,

Liitteet:

	Päiväys	
	30.5.2022	Ympäristöpalvelut Knuutila