



SELVITYS

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	22.1.2025	Kello	14.45
Tapahtumapaikka	Kivimäenkatu 39		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
Kohteesta löytyi työmerkintä 9.1.2025 ja seuraava 24.1.2024 Kivimäenkadulta löytyy työmerkintä 22.1.2025, mutta pisto umpiperään on jäänyt tekemättä			
Liitteet: GPS-raportti ja sää-ja olosuhdetaulukko			
Tiedot antoi	Päiväys	Tampere 19.2.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	



SELVITYS





SELVITYS





SELVITYS





SELVITYS

Tänään on 19.02.2025

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tallennettu m

21.01.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-6.7

PILVISTÄ



10

-7

PILVISTÄ



14

-6.3

PILVISTÄ



18

-6.9

LUMISADETTA



22

-7.1

LUMISADETTA



2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

2

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

KATULUOKAT

I



II

III

LIUKKAUS

KATULUOKAT

I



II

III

VAIKEUSASTE

0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPU

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Pientä lumisadetta illasta

Tallenna



SELVITYS

Tänään on 19.02.2025

ALUE:

TampereInfra

Viimeisin tallennus

VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

22.01.2025



<< Edellinen

Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO

C

SÄÄTYYPPI

6

-5

PILVISTÄ



10

-3.7

PILVISTÄ

14

-2.1

PILVISTÄ

18

-1

PILVISTÄ

22

-0.1

PILVISTÄ

2

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI

LIUKKAUS

VAIKEUSASTE

KATULUOKAT

KATULUOKAT

I

-



I

-



II

1



II

-



III

1



III

-



0-1 EI TOIMENPITEITÄ

1-2 HELPPO

2-3 NORMAALI

3-4 HANKALA

4-5 VAIKEA

MUISTIINPANOT

Tallenna