

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	16.7.2023	Kello	
Tapahtumapaikka	Kekkonenkatu p-alue		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kekkonenkadulla korjattu 17.7 liikennemerkki, josta oli putkivarsi mennyt poikki.</p> <p>Putken katkeamiselle oli näkyvissä kolmannen osapuolen aiheuttama vaurio</p> <p>Keli 16.7 oli 4- 5m/s, poutainen ja kuiva</p>			
Tiedot antoi	Infra	Tampere 8.8.2023	