





SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	28.3.2023	Kello	21.30
Tapahtumapaikka	Joukahaisenkatu 7		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohteessa (Joukahaisenkatu 7) aurattu ja hiekoitettu 27.3.2023 435-SAF Vahinkopäivänä 28.3.2023 aurattu 435-SAF (GPS-raportit liitteenä)</p> <p>27-28.3.2023 lumisadepäiviä (Sää -ja olosuhdetilasto liitteenä)</p>			
Tiedot antoi	Infra	Tampere 10.5.2023	









Tänään on 10.05.2023
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE:

Viimeisin tallennettu mittaus: 02.05.2023

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	-6	LUMISADETTA
10	-6	LUMISADETTA
14	-5	LUMISADETTA
18	-5	LUMISADETTA
22	-5	LUMISADETTA
2	-5	LUMISADETTA

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI
SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="5"/>	I <input type="text" value="4"/>	0-1 EI TOIMENPITEITÄ
II <input type="text" value="5"/>	II <input type="text" value="4"/>	1-2 HELPPO
III <input type="text" value="5"/>	III <input type="text" value="4"/>	2-3 NORMAALI
		3-4 HANKALA
		4-5 VAIKEA


MUISTIINPANOT

Päivä jatkettu.

Tilaaja ilmoittanut, että Tahmelan viertotien mäessä ollut useita kolareita, vuoro-auto on ollut siellä n. puolessa tunnissa ilmoituksesta. Tilanteen nähtyään kävi vaihtamassa pienempään kalustoon, jotta pääsee kohteeseen ja jotta itse ei jää siihen jumiin.

Useita soittoja Nysse - valvomosta. rityisesti 10-bussin reitillä ollut haasteita.







Tänään on 10.05.2023
VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

ALUE: 


Viimeisin tallennettu mittaus: 02.05.2023

<< Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT



KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="-6"/>	<input type="text" value="RÄNTÄSADETTA"/> 
10	<input type="text" value="-5"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/> 
14	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/> 
18	<input type="text" value="-3"/>	<input type="text" value="PILVISTÄ"/> 
22	<input type="text" value="-4"/>	<input type="text" value="LUMISADETTA"/> 
2	<input type="text" value="-5"/>	<input type="text" value="SELKEÄÄ"/> 

LUMI- JA VESISATEET

SADETYYPPI 

SATEEN MÄÄRÄ (cm)

OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI KATULUOKAT	LIUKKAUS KATULUOKAT	VAIKEUSASTE
I <input type="text" value="4"/> 	I <input type="text" value="4"/> 	0-1 EI TOIMENPITEITÄ 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
II <input type="text" value="4"/>	II <input type="text" value="4"/>	
III <input type="text" value="4"/>	III <input type="text" value="4"/>	

MUISTIINPANOT

Etelä lähtö klo 3.00

Itä lähtö klo 1.00

Keskusta lähtö klo. 1.00

Muutamia soittoja Nysse-
valvomosta.

Tilaaaja soitti Pispalan
liukkaudesta.

Lumisade jatkui. Päivää
jatkettiin.

Paikka	Aika	Ilman lämpötila	Kastepiste	Tienpinna	Sateen olomuoto
Tampere Rautaharkko	21:44 ti 28.03.2023	-3,2	-4,8	-2,5	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:39 ti 28.03.2023	-3,2	-4,7	-2,4	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:34 ti 28.03.2023	-3,1	-4,7	-2,4	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:29 ti 28.03.2023	-3,1	-4,8	-2,3	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:24 ti 28.03.2023	-3,2	-4,8	-2,3	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:19 ti 28.03.2023	-3,1	-4,8	-2,3	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:14 ti 28.03.2023	-3	-4,8	-2,3	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:09 ti 28.03.2023	-2,9	-4,6	-2,2	lumisade
Tampere Rautaharkko	21:04 ti 28.03.2023	-2,8	-4,4	-2,2	lumisade