


SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero			
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.1.2025	Kello	20:00
Tapahtumapaikka	Kaukajärven liityntäparkki		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

SELVITYS

Kaukajärven liityntäparkin kulku on hiekoitettu 15.1.2025. Alla GPS-järjestelmän tiedot ko. toimenpiteestä. Kuvissa näkyvä lumikertymä on tullut juuri tapahtumapäivänä (n. 2,2 cm). Auraus on suoritettu 23.1. Seuraavalla sivulla myös sääolosuhteet ajalta 15.1.-23.1.2025 Omakelistä.





15.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,5		1,3				
	Tie min		ilma min				
	-3,8		-3,5	-4,1	0,1	0,0	0,1
16.1.2025	Tie max		Ilma max				
	2,3		6,5				
	Tie min		ilma min				
	-1,7		1,1	-42,8	0,0	0,4	0,4
17.1.2025	Tie max		Ilma max				
	1,9		4,0				
	Tie min		ilma min				
	-2,2		0,9	-34,7	0,0	0,0	0,0
18.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,1		5,9				
	Tie min		ilma min				
	-3,7		-2,2	-3,9	0,0	0,0	0,0
19.1.2025	Tie max		Ilma max				
	0,6		2,3				
	Tie min		ilma min				
	-4,6		-2,6	-27,7	0,0	0,0	0,0
20.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-2,7		-0,2				
	Tie min		ilma min				
	-5,5		-5,8	-0,4	0,0	0,0	0,0
21.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-4,1		-5,9				
	Tie min		ilma min				
	-6,2		-7,2	0,0	2,2	0,0	2,2
22.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-0,9		-0,1				
	Tie min		ilma min				
	-6,2		-6,7	-4,8	0,4	0,1	0,5
23.1.2025	Tie max		Ilma max				
	-1,0		-0,1				
	Tie min		ilma min				
	-5,2		-4,5	-5,9	1,0	0,4	1,4

Liitteet:

	Päiväys	18.2.2025
	Nimi	TL
	Ammattinimike	Työnjohtaja