



## SELVITYS

### SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	rengasvaurio
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	03.05.2023	Kello	14.20
Tapahtumapaikka	Tesomankatu / Kalkun kehätie ympyrä		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			



## SELVITYS

Huoltoauto on tarkistanut liikenneympyrän säännöllisesti ja tehnyt korjaustoimenpiteitä. Asfalttipaikkamassaa on tähän reikään laitettu edellisen kerran 11.4. ja seuraavaksi 12.5. Kuva Vioniceen kuvatulla työnjohtajan valvontakierokselta 17.4.2023. Tällä välillä ei ole havaittu reiän uudelleen syntymistä.



2.4.1. Tarkka kuvaus tapahtumien kulusta ja vahingon syystä sekä neusta vahingosta (*jatkakaa tarvittaessa erilliselle liitteelle*) kuljin kolmenkulman abc:n suunnalta kohti tesomaa, liikenneympyrässä tesorijohon vas aetuvanne osui. rengas meni rikki sekä vanne kieroksi. Asia on käsit-



Liitteet:



## SELVITYS

	Päiväys	
	7.7.2023	AH
		Ympäristöpalvelu Knuutila Oy