



HAVAINTOHISTORIA TAMPERE HÄRMÄLÄ

Täsmästä™

↗ Tampere Härmälä (6,5 km)

↗ Marraskuu 2024



mm



Lauantai 30.11.

20.00

+4,7 °C

Pilvisiä ja pouttaa

Sade 0.1 mm

Lumen syvyys 0 cm



Etsi ajoneuvoja, kuljettajia ja sijainteja

→Takaisin vanhaan versioon



Jukka Haapaniemi




Kaluston tila



251-LAT



Kaikki ajoneuvot 29



29 1 0 15 0 13 0

18.11.2024 00.00 - 23.11.2024 23.59



Ei kuljettajaa
251-LAT



Etsi



Ajoneuvon nimi

Nopeus



136-LAX
Fi, Tampere, Patamäenkatu

0 km/h

18.11.2024



137-LAX
Fi, Tampere, Patamäenkatu

0 km/h



251-LAT
Fi, Tampere, Patamäenkatu

0 km/h



439-UAZ
Fi, Tampere, Patamäenkatu

0 km/h



449-UAZ
Fi, Tampere, Patamäenkatu

0 km/h



451-LIIZ

09.23 Ajoaika
Aloituis Matka


0 min
0 km

1 min

Ilmoita kattavista

<

X



○

 Ei kuljettajaa
771-SAO

0 1

• • •

FI, Tampere, Patamäenkatu
FI, Tampere, Patamäenkatu

••• Nopeus

182,76 km

0 km/h

②

0 km/h

7 h 48 min

0 Km/h

0 km/h

0 km/h

MUOKKAA


MUOKKAA

0 km/h

MUOKKAA

①

7h 3 min



Etsi ajoneuvoja, kuljettajia ja sijainteja

→Takaisin vanhaan versioon



Jukka Haapaniemi

Kaluston tila X 822-IAT



20.11.2024 12.57

Suunta

Polttoaineen taso

Mittaritilukema

Nopeus

Kaikki ajoneuvot 29

29 4 0 12 0 13 0

18.11.2024 00.00 - 23.11.2024 23.59



Yhteenveto

Lähtöpaikka
Määränpää
Työaika
Pysähdysaika
Matka

Ajoneuvon nimi

Nopeus

136-LAX
FI, Tampere, Patamäenkatu
0 km/h

18.11.2024



137-LAX
FI, Tampere, Lentovarikonkatu
0 km/h

251-LAT
FI, Tampere, Patamäenkatu
0 km/h

439-UAZ
FI, Tampere, Patamäenkatu
0 km/h

449-UAZ
FI, Tampere, Patamäenkatu
0 km/h

451-LIÄZ

Pysähtymisaika

6 h 5 min

Ajoaika

49 min

Pysähtymisaika

0 min

Kuljettaja

MUOKKAA

Ilman kuljettajaa

MUOKKAA

Matkan tyyppi

MUOKKAA

Työaika

MUOKKAA

Lisätietoja

MUOKKAA

Ajoaika


10 min

Matka

0,02 km

Pysähtymisaika

17 min





SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero			liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	21.11.2024	Kello	06.30
Tapahtumapaikka	Korjaamonkatu 2, suoatie		
Hoitovelvollisuus	Tampereen kaupunki		
Korvausvelvollisuus	—h—		
Vahingon perustiedot			
Vahinkopäivä	21.11.2024	Arvio kellonajasta	06:30
Vahinkotilanteen eteneminen (TVK)	ylitti lumista, yön aikana tamppaantunutta katua. liukastui lumisella ja jäisellä kadulla murtaen nilkkansa.		
Vahingon lisätiedot	-		
20.11.24. Hl, 12.53 hiekoitettu 21.11.24 Hl, 08.54 Aurottu ja hiekoitettu 22.11.24 Hl, 05.50 Aurottu			
Liitteet: 4			
Tiedot antoi	Päiväys	11.11.2025	
	Nimi		
	Ammattinimike		