

Lähtettäjä: [REDACTED]
Lähetetty: tiistai, 14. maaliskuuta 2023 11:49
Vastaanottaja: Saxholm Paula
Aihe: Suomen urheiluhallit
Liitteet: 151.jpg; 14.jpg; 13.jpg; 12.jpg; 1.jpg; RAPORTTI.docx

Hei,

Tässä vielä pyytämäsi kuva/kuvat

T: [REDACTED]

----- Edelleenlähetetty viesti -----

Lähtettäjä: [REDACTED]
Päivämäärä: ti 14.3.2023 klo 11.47
Aihe: Fwd: Raholan liikuntahalli raportti
Vast.ott.: [REDACTED]

----- Alkuperäinen viesti -----

Aihe:Raholan liikuntahalli raportti
Päiväys:2022-10-26 13:18
Lähtettäjä: [REDACTED]
Vastaanottaja: [REDACTED]
Vastaus osoitteeseen [REDACTED]

Moi!
ohessa rapotti ja kuvia alkutilanteesta

Terveisin [REDACTED]









1.jpg



T:mi Elementtisaumaus
Jari Häyhänen
Mutkakatu 22
37140 Nokia

RAPORTTI

Nokiolla 25.10.2022

Viite: Suomen Urheiluhallit Oy -Teerivuorenkatu 2 -TAMPERE

Yrityksemme on suorittanut Raholan liikuntakeskuksen katolla olevien paroc saumojen tiivistyksiä 10.10.2022.

Pystypelti on otettu pois ja saumassa oleva villakaista on työnnetty 2cm syvyyteen ja saumattu paroc sauma tiiviiksi. Tämän jälkeen pystypelti on kiinnitetty takaisin.

Myös yläsaumoja ja liittymiä on tiivistetty kitillä.

Ohessa liitteenä on myös otettuja valokuvia.

Rakentavin terveisin Häyhänen Jari