

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	24.11.2021	Kello	17.30
Tapahtumapaikka	Tesomankatu 4 bussipysäkki 1532		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			
	Tesomankatu 4:sen pysäkin ympäristö on hiekoitettu 24.11.2021 kello 11.25 ja pysäkkikierrros on tehty 7.53 jolloin on varmistettu käsihiekoitus. Päivällä ollut keli lämpöasteilla ja iltaa kohden pakastunut.		

KUNNOSSAPITO / PÄIVYSTYS KESKIVIikko, 24.11.2021

TYÖKOHTTEEN NUMERO	TYÖKOHTTEEN NIMI	PÄIVÄMÄÄRÄ
AU	Alueurakat TESOMAN alueurakka	24.11.2021

SÄÄTILA

klo. 07:00



+3°C

Pilvistä ja Poutaa
Suht.kosteus: 86 %
Sademäärä (1h): 0.0 mm
Tuulennopeus: 6 m/s

Sää tiedot haettu
Forecasta
30.11.2021 04:41



klo. 12:00



+1°C

Pilvistä ja Ajoittaista Lumisadetta
Suht.kosteus: 86 %
Sademäärä (1h): 0.0 mm
Tuulennopeus: 4 m/s

Sääasema
Tampere Siilinkari



Liitteet:

	Päiväys	29.12.2021
		Ympäristöpalvelut Knuutila