

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Tapahtumapäivä	31.10.2025	Kello	10
Tapahtumapaikka	Sorinsilta		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
<p>Säätila ja kelitieto:</p> <p>Keli tapahtumahetkellä on ollut pilvinen ja +5 plussan puolella.</p> <p>Säätila ja kielitieto noudettu työnjohtajan muistiinpanoista sekä Forecan havaintohistoriasta <i>(liite 1)</i></p> <p>Toimenpiteet:</p> <p>Tapahtumapaikassa on suoritettu toimenpiteitä seuraavasti:</p> <p>Työajoa 29.10 n. klo 5:04. (ei toimenpide tarpeita)</p> <p>Toimenpiteet on suoritettu sirottimella ja lumiauralla varustellulla *taajamatraktorilla <i>(liite 2)</i></p> <p>Valvonta:</p> <p>Tapahtumapaikassa on suoritettu videoitua valvonta-ajoa 29.10. n. klo 11:39 ja 1.11 n. klo 9:20. Valvonta-ajon aikana suoritettujen havaintojen perusteella muille toimenpiteille ei ole ollut tarvetta.</p>			
Tiedot antoi	Päiväys	9.3.2026	
	Ammattinimike	Työmaapäällikkö	

Liite 1 Säätila ja kelitieto

 Tänään on 09.03.2026
 VALITSE PÄIVÄMÄÄRÄ

 ALUE: Viimeisin tallen
 31.10.2025 << Edellinen Seuraava >>

SÄÄTIEDOT

KLO	C	SÄÄTYYPPI
6	<input type="text" value="5"/>	VESISADETTA
10	<input type="text" value="5"/>	VESISADETTA
14	<input type="text" value="6"/>	PILVISTÄ
18	<input type="text" value="6"/>	PILVISTÄ
22	<input type="text" value="5"/>	PILVISTÄ
2	<input type="text"/>	

LUMI- JA VESISATEET

 VESISADETTA (mm)
 RÄNTÄSADETTA (cm)
 LUMISADETTA (cm)



OLOSUHTEIDEN VAIKEUSASTE

LUMI	LIUKKAUS	VAIKEUSASTE 0-1 EI TOIMENPITEITÄ 1-2 HELPPO 2-3 NORMAALI 3-4 HANKALA 4-5 VAIKEA
KATULUOKAT	KATULUOKAT	
I <input type="text" value="0"/>	I <input type="text" value="0"/>	
II <input type="text" value="0"/>	II <input type="text" value="0"/>	
III <input type="text" value="0"/>	III <input type="text" value="0"/>	

MUISTIINPANOT

Vesisadetta yöstä lähtien, reilusti plussan puolella. Vesisade loppui illansuussa, pientä tihkua oli illalla.

Tallenna

RAPORTIN AIKAVÄLI
 - Lataa CSV-raportti


Liite 2 Toimenpiteet



Liite 3 Kuva valvonta-ajosta

