

SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	liukastuminen
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	14.02.2022	Kello	14.15
Tapahtumapaikka	Hepolamminkatu		
Hoitovelvollisuus			
Korvausvelvollisuus			

Aika	Ilman lämpötila	Kastepistepöytä [°C]	Tienpinnan lämpötila	Tuulen nopeus	tuulen suunta	Suhteellinen kosteus [%]	Sadekertymä 1h [mm]	Sadesumma [mm/12h]	Sateen olomuoto	Keli
14:14 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	0,4	0,3	0,2	0,6	100	99	nan	-	lumisade	
13:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	0,9	0,7	1,2	0,7	93	98	nan	-	vesisade	
12:04 ma									määrkää ja räntää	määrkää ja suolainen
14.02.2022	0,6	0,4	0,6	0,7	152	98	nan	-		
11:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	0,4	0,3	0,3	0,9	104	99	nan	-	lumisade	
10:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	0,6	0,3	0,7	1,2	116	98	nan	-	lumisade	
09:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,2	1,2	1,1	0,8	102	99	nan	-	tihku	
08:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,3	1,1	1,1	0,7	135	99	nan	-	vesisade	
07:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,4	1	0,9	0,7	229	97	nan	-	vesisade	
06:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,7	1,4	0,6	1,2	222	97	nan	-	pouta	
05:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,7	1,3	0,2	1,4	215	97	nan	-	pouta	
04:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,9	1,4	0,1	1,3	216	97	nan	-	pouta	
03:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,8	1,3	0	1,5	219	97	nan	-	pouta	
02:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,6	1	-0,1	1,4	214	96	nan	-	tihku	
01:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,5	0,8	0	1,9	215	95	nan	-	tihku	
00:04 ma										määrkää ja suolainen
14.02.2022	1,3	0,7	0	1,8	231	95	nan	-	pouta	

Liitteet:		
	Päiväys	05.09.2022
		Tampereen Infra