

**SELVITYS KORVAUSVAATIMUKSEEN**

Vaurioituneen auton rekisterinumero		Muu vaurio	Kaatuminen pyörällä
Korvausvaatimuksen esittäjän nimi			
Tapahtumapäivä	3.9.2022	Kello	n. 23.00
Tapahtumapaikka	Federleyinkatu		
Hoitovelvollisuus	Tampereen Infra Oy		
Korvausvelvollisuus			
<p>Kohteesta on tullut ensimmäinen palaute palautejärjestelmän kautta lauantaina 3.9.2022 klo 09:53. Tampereen Infralla ei ole velvollisuutta reagoida palautejärjestelmän kautta tuleviin palautteisiin välittömästi. Tampereen Infralla on kesäpäivystys 24/7, mutta päivystäjälle ei ole tullut tietoa kaatuneesta merkistä.</p> <p>Liikennemerkki kaatunut kolmannen osapuolen toimesta törmäyksen johdosta.</p> <p>Kohteessa on katuvalaistus ja tieliikennelain mukaan pyöräiltäessä pimeässä on pyörässä oltava valot, joten merkin olisi pitänyt pystyä havaitsemaan.</p> <p>Kaatunut merkki on korjattu maanantaina 5.9 klo 09.56</p> <p>Tampereen Infra Oy ei ole toiminut tapauksessa tuottamuksellisesti, eikä näin ollen ole laiminlyönyt kunnossapitovastuutaan.</p>			
Liitteet: 1			
	Päiväys	21.9.2022	

## LIITE 1: KORJATTU MERKKI

KUVAN TIEDOT NÄYTÄ KARTALLA



Työntekijä  
Tampereen Infra Oy

KESKUSTA KATUKUNNOSSAPITO

05.09.2022 klo 09:56

Jatko

TYÖVAIHE

Liikennemerkkit

Korjattu kohde

KUVAAN MERKITYT HENKILÖT

VALITSE HENKILÖ

+ LUO TEHTÄVÄ

MUOKKAA LATAA KUVA

Voit myös ladata työkohteen Kaikki kuvat

← TAKAISIN KARTTANÄKYMÄÄN

